





































Verze jednotky: 2.6.1
Doba běhu: 07:00
Vygenerováno: 11:24:02
pá 5 17 2019

Letový záznam - předchozí let

00:00	 Kalibrace byla dokončena
00:10	 Vše vypadá v pořádku
00:20	 Vše vypadá v pořádku
00:30	 Vše vypadá v pořádku
00:40	 Vše vypadá v pořádku
00:50	 Vše vypadá v pořádku
01:00	 Vše vypadá v pořádku
01:10	 Vše vypadá v pořádku
01:20	 Překročen limit vrtulky  Data GeoLink modulu byla poškozena
01:30	 Překročen limit vrtulky
01:40	 Překročen limit vrtulky  Data GeoLink modulu byla poškozena
01:50	 Vše vypadá v pořádku
02:00	 Vše vypadá v pořádku
02:10	 Vše vypadá v pořádku
02:20	 Vše vypadá v pořádku
02:30	 Vše vypadá v pořádku
02:40	 Vše vypadá v pořádku
02:50	 Vše vypadá v pořádku
03:00	 Vše vypadá v pořádku
03:10	 Vše vypadá v pořádku
03:20	 Vše vypadá v pořádku
03:30	 Vše vypadá v pořádku
03:40	 Ztraceno spojení s GeoLink modulem
03:50	 Ztraceno spojení s GeoLink modulem
04:00	 Ztraceno spojení s GeoLink modulem
04:10	 Ztraceno spojení s GeoLink modulem
04:20	 Ztraceno spojení s GeoLink modulem
04:30	 Ztraceno spojení s GeoLink modulem
04:40	 Ztraceno spojení s GeoLink modulem
04:50	 Ztraceno spojení s GeoLink modulem
05:00	 Ztraceno spojení s GeoLink modulem
05:10	 Ztraceno spojení s GeoLink modulem
05:20	 Ztraceno spojení s GeoLink modulem
05:30	 Ztraceno spojení s GeoLink modulem
05:40	 Ztraceno spojení s GeoLink modulem
05:50	 Ztraceno spojení s GeoLink modulem
06:00	 Překročen limit vrtulky  Ztraceno spojení s GeoLink modulem
06:10	 Ztraceno spojení s GeoLink modulem
06:20	 Překročen limit vrtulky  Ztraceno spojení s GeoLink modulem
06:30	 Ztraceno spojení s GeoLink modulem
06:40	 Ztraceno spojení s GeoLink modulem
06:50	 Napájecí napětí je příliš nízké  Ztraceno spojení s GeoLink modulem